

CITTA' DI COSENZA



ID FLUSSO
Prot. nr. 8642

DEL 12 SET. 2017

CITTA' DI COSENZA
AREA ORG. PROTOCOLLO GENERALE
U N° Prot. 0065551 - 12/09/2017
Doc. in USCITA da:
- Francesco Converso (Direttore Settore 7 -
INFRASTRUTTURE - MOBILITA')
TITOLO VI CLASSE 8 FASCICOLO _____

All'impresa Algieri Francesco
Via Venneri n. 4
87100 Cosenza

OGGETTO : Lavori di ripristino di pozzi in falda atti all'approvvigionamento idrico del serbatoio di Colle mussano.

ORDINE DI SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- da sopralluogo effettuato da tecnici dei Servizi Idrici e Fognati presso la batteria di pozzi siti nell'area antistante il serbatoio di Colle Mussano, che adducono le acque destinate al consumo umano nelle vasche del serbatoio, si è potuto appurare, giusto verbale di somma urgenza redatto in data 12/09/2017 da tecnico responsabile del servizio:
 - l'intasamento o la probabile rottura della pompa ad immersione necessaria ad addurre le acque nelle vasche del serbatoio del pozzo n. 3;
 - il fermo dei temporizzatori, ubicati nel quadro elettrico di comando, i quali regolano l'immissione delle acque dei pozzi nelle vasche;
 - il surriscaldamento dei cavi di alimentazione della pompa n. 3. con possibilità di blocco della pompa.

CONSIDERATO CHE:

- il territorio comunale e nazionale stanno attraversando un periodo di siccità idrica dovuta alla diminuzione delle portate delle sorgenti e delle falde sotterranee;
- reimmettere la portata idrica derivante dal pozzo fermo risulta di primaria importanza per l'approvvigionamento idrico della popolazione sita lungo via Popilia e parte di Viale Cosmai;

- la mancanza dei 14 l/s che il pozzo erogava non consente l'approvvigionamento dei piani alti dei fabbricati serviti e di quelli privi di Impianto autoclave, anche in virtù del fatto che su dette aree sono in corso operazioni di manovra atte a parzializzare l'erogazione idrica nelle zone citate,

SI ORDINA

1) all'Impresa Algieri Francesco con sede in Cosenza c/da Venneri n. 4, già ditta di fiducia dell'Amm.ne e specializzata nel settore, la quale ha realizzato detti pozzi per conto dell'amministrazione comunale, di provvedere con immediatezza ad effettuare gli interventi necessari per la risoluzione delle problematiche riscontrate, nelle more di approvazione degli atti relativi all'approvazione della perizia e di perfezionamento dell'incarico;

2) di verificare la possibilità di poter rimettere in funzione i pozzi n. 1 e 2, in disuso ormai da diverso tempo.


Al pagamento di quanto dovuto si provvederà dietro presentazione di regolare fattura e sotto la scorta degli atti contabili.

COSENZA 12 SET. 2017

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Ing. Francesco Converso)



PER RICEVUTA ED ADEMPIMENTO
(L'Impresa Algieri Francesco)



Ditta ALGIERI FRANCESCO